

TURIN, 20TH-21ST NOVEMBER 2008

GREAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY

4TH JOINT MEETING WITH MAYO CLINIC

4TH TURIN CARDIOVASCULAR NURSING CONVENTION



GESTIONE POST TRAPIANTO

O. Rampado (Torino), T. Mosso (Torino)

Nozioni di radioprotezione



4TH TURIN CARDIOVASCULAR NURSING CONVENTION

GREAT INNOVATIONS IN CARDIOLOGY, 20TH-21ST NOVEMBER 2008

Nozioni di radioprotezione

Osvaldo Rampado — S.C. Fisica Sanitaria 1 — A.O.U. "San Giovanni Battista" di Torino Tommaso Mosso — S.C. Radiodiagnostica 1 — A.O.U. "San Giovanni Battista" di Torino







....in pratica







Sommario

- Apparecchiature
- Esposizione
- Norme di comportamento

apparecchiature






Apparecchiature





Apparecchiature

Parametri da tenere in considerazione



da questi parametri dipende il <u>rateo di dose</u>

Caratteristiche delle apparecchiature

rateo di dose??

= dose per unità di tempo

0

dose per immagine

Caratteristiche delle apparecchiature


Un'indicazione utile è fornita dai ratei di dose (dose per unità di tempo o dose per immagine). Per le diverse modalità di funzionamento si effettua la misura in una posizione corrispondente all'ingresso del fascio per il paziente.

mGy/min per la scopia

(10-60 mGy/min)

mGy/frame per la grafia

(0.2 - 3 mGy/frame)




Dipendenza rateo di dose - modalità

I parametri di esposizione nella maggior parte dei casi vengono definiti con un controllo automatico in grado di stabilire i valori ottimali per lo spessore e il distretto anatomico in esame. L'operatore può scegliere la modalità o il protocollo.

Esempi modalità scopia:

low, normal, high (0, 1, 2).




Scopia LOW

L'utilizzo della modalità scopia Low Dose riduce inoltre significativamente la dose al personale.




Dipendenza rateo di dose - spessore

→ L'aumento dello spessore del paziente determina un aumento della dose in ingresso.




Dipendenza rateo di dose – tipo di scopia e ingrandimenti



Fortemente dipendente dal tipo di apparecchiatura

Differenza scopia grafia

L'utilizzo dell'acquisizione in grafia comporta aumenti di dose sia per il paziente che per il personale. Nell'esempio si ha un incremento di circa un fattore 3.



SEGNALETICA







Si entra in una zona in cui è possibile l'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Radioprotezione: OPERATORI

Alcuni accorgimenti pratici possono comunque contribuire a contenere al minimo l'esposizione degli operatori.








Ottimizzazione: TEMPI

abbreviare i tempi

erogazione raggi permanenza in sala solo personale indispensabile





Ottimizzazione: SCHERMATURE

• utilizzare le schermature





Dispositivi di protezione per LAVORATORI: camice piombato

I camici piombati debbono proteggere adeguatamente i distretti corporei con uno spessore opportuno.

La protezione dovrà essere la più completa ed estesa possibile compatibilmente con i problemi di peso derivanti da una maggior superficie di materiale schermante usata. Il peso infatti risulta essere un problema non trascurabile dato che gli indumenti di protezione possono essere indossati anche per molte ore consecutive




Materiali piombo equivalenti

Le schermature ambientali per attenuare la radiazione sono costituite in genere da spessori di piombo.

Per i presidi di protezione individuale, si ricorre quindi ad altro materiale più leggero e si indica l'equivalenza al corrispondente spessore di Piombo.


Per esempio un materiale "0,5 mm Pb equivalente alla tensione di 90 kV", significa che esso attenua come 0,5 mm di piombo, utilizzando un fascio RX a quella tensione.

Questa informazione viene riportata sulle etichette dei diversi dispositivi



ATTENUAZIONE % DEI GREMBIULI PIOMBIFERI

Pb equiv alente (mm)	50 kVp	75 kVp	100 kVp
0.25	97	66	51
0.50	99.9	88	75
1.00	99.9	99	94




Dispositivi di protezione per LAVORATORI





Ottimizzazione: DISTANZA



L'intensità di un fascio di radiazioni (ossia il numero di fotoni che incide nell'unità di tempo sull'unità di superficie) diminuisce assai rapidamente all'aumentare della distanza dalla sorgente delle radiazioni stesse.


Se d=1m I=1mSv Se d=2m I=1/4 cioè 0,25mSv

Legge dell'inverso del quadrato della distanza

Una sorgente puntiforme isotropa di fotoni, ad una distanza r emette un'intensità di flusso $\phi = 10 / 4 \pi r^2$

Io = numero di fotoni emessi nell'unità di tempo in un punto dello spazio vuoto.

 $4 \pi r^2 = superficie della sfera.$



Consideriamo l'intensità di flusso a due distanze r' ed r" (r"> r')


$$\alpha' = 10 / 4 \pi r'^{2}$$

$$\omega'' = 10 / 4 \times v''^2$$


$$\phi'/\phi'' = r''^2/r'^2$$

$$\phi'' = \phi', r'^2 / r''^2$$


RADIAZIONE DIFFUSA ISODOSI VERTICALI



TUBO LATERALE LATO OPERATORE





TUBO LATERALE OPPOSTO OPERATORE



Confronto proiezioni


Con la proiezione obliqua destra si osserva un aumento della dose degli operatori in posizione 1 e 2 (lato tubo radiogeno) e una diminuzione nelle posizioni dal lato opposto.





Confronto proiezioni


Con la proiezione obliqua sinistra si osserva una diminuzione della dose degli operatori in posizione 1 e 2 (lato tubo radiogeno) e un aumento nelle posizioni dal lato opposto.




Ottimizzazione: DIAFRAMMATURA


La radiazione diffusa aumenta con:

- l'area del campo (diaframmare)










PER RIDURRE LA DOSE:

MINIMA DISTANZATRA INTENSIFICATORE E PAZIENTE




NORME DI PROTEZIONE E SICUREZZA

Intensificatori di brillanza (DLgs. n° 230/95 art. 61)

- 1. Indossare il grembiule di protezione, quando non costituisca impedimento all'attività;
- 2. Indossare il dosimetro durante il lavoro (quando si indossa il grembiule di protezione, il dosimetro deve rimanere sotto lo stesso);
- 3. Non rimuovere il localizzatore né manomettere le finestre rimuovendo i filtri;
- 4. Controllare che sul fascio diretto non siano presenti altre persone all'infuori del paziente. Evitare di porre le mani direttamente sotto il fascio di radiazione;
- 5. Segnalare immediatamente gli inconvenienti riscontrati sui dispositivi di sicurezza al Radiologo Responsabile, che ne darà comunicazione all'Esperto Qualificato;
- 6. Avere la certezza dell'assenza di stato di gravidanza (paziente ed operatori)

MEMENTO: PER RIDURRE LA DOSE ALL'OPERATORE



- abbreviare i tempi
- mantenere la distanza
- utilizzare le schermature

